

REGISTRO DE IMÁGENES DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL ÁREA DE REGENTES

ÓRDENES DE MANTENIMIENTOS




Estado de la fosa de la 391-PP-9078

10:26 a. m.



Culminan los trabajos de mantenimiento y limpieza de la 391-PP-9078

3:27 p. m.



18 abr. 2022 10:10:32 a. m.
Via sin nombre
Dunosp
Provincia de Colón

Se realiza alineamiento y ajuste de
correa de la 383-PP-9001

10:24 a. m.